

CAN-Bus Übersicht 4908

Typ	ab Baujahr	Matrix 1	Matrix 2	Brand	Bemerkung
Alfa Romeo					
159 (939)	2006	•		•	
Brera (939)	2006		•	•	
MiTo (ZAR 955)	2008			•	
Audi					
A2 (8Z)	2005	•		•	
A3 (8P)	2004	•		•	
A3 Cabriolet (8P) ¹	2008	•		•	Identische Software zu Audi A3 (8P)
A4 (8K)	2008			•	
A4 Cabriolet (8H) ¹	2006	•		•	Identische Software zu Audi A4 (8E)
A4 (8E)	2005	•		•	
A5 (8T)	2007			•	Nicht für Audi S5
A6 (4F)	2005	•		•	
Q7 (4L)	2007	•		•	
TT (8J)	2007			•	
BMW					
1er Coupé (E82)	2007			•	
1er (E87)	2005		•	•	
3er Coupé (E92)	2006			•	
3er (E90)	2005		•	•	
5er (E60)	2005		•	•	
5er (E61)	2005		•	•	Identische Software zu BMW 5er (E60)
X5 (E70)	2007			•	
X6 (E71)	2008			•	
Chrysler					
300C (LX)	2008			•	Mit originaler Funkfernbedienung
Citroen					
C2 (J)	2007			•	Power Blinker, Entschärfen über mechanische Öffnung
C3 (F)	2007			•	Power Blinker, Entschärfen über mechanische Öffnung
C4 (L)	2007			•	Logic Blinker, Entschärfen über mechanische Öffnung
C4 (L)	2007			•	Power Blinker
C4 Picasso (U)	2007			•	Power Blinker
C5 II (R)	2008			•	
C5 I	2007			•	Logic Blinker, Entschärfen über mechanische Öffnung
C5 I	2007			•	Power Blinker
C-Crosser (V)	2008			•	
Nemo	2008			•	
Berlingo II (7)	2008			•	
Fiat					
500 (312)	2007			•	
Bravo (198)	2007			•	

Typ	ab Baujahr	Matrix 1	Matrix 2	Brand	Bemerkungen
Fiat					
Croma (194)	2005	•		•	
Fiorino (225)	2008			•	
Grande Punto	2008			•	
Grande Punto (199)	2005 - 09/2007		•	•	
Idea (350)	2004		•	•	
Panda (169)	2005 - 2006		•	•	
Scudo (270)	2007			•	
Sedici (FY)	2006		•	•	Nur mit Easy Go System
Stilo	2006		•	•	
Stilo (192)	2003		•	•	
Ducato III (250)	2007			•	Identische Software zu Peugeot Boxer
Ducato Caravan III (250)	2006		•	•	
Ford					
C-Max Facelift (DM2)	2007	•		•	
Fiesta VII (MK7)	2008			•	
Fiesta VI (MK6 Facelift)	2006		•	•	
Focus II Facelift	2007	•		•	
Focus II (C307)	2004	•		•	
Focus C-Max (C214)	2004	•		•	
Fusion (JU2)	2006		•	•	
Galaxy II (WGR)	2007			•	Auch für KeyFree System
Kuga (DM2)	2008			•	
Mondeo III (BA7)	2007			•	Auch für KeyFree System
S-Max (WA6)	2006		•	•	Auch für KeyFree System
Honda					
Accord VIII	2008			•	
Jeep					
Compass (PK)	2008			•	
Kia					
Carnival II (MB)	2007			•	
Lancia					
Musa (350 Facelift)	10/2007			•	
Musa (350)	2004 - 09/2007		•	•	
Ypsilon (843 Facelift)	2007			•	
Ypsilon (843)	2004 - 2006		•	•	
Land Rover					
Freelander II (LF)	2007			•	
Rang Rover Sport (LS)	2006			•	
Mazda					
Mazda 6 II (GH)	2008			•	

Typ	ab Baujahr	Matrix 1	Matrix 2	Brand	Bemerkungen
Mercedes Benz					
A-Klasse (W169)	2005		•	•	Nicht für Fahrzeuge mit Keyless Go
B-Klasse (W245)	2005		•	•	Nicht für Fahrzeuge mit Keyless Go
C-Klasse (W203)	2005		•	•	Nicht für Fahrzeuge mit Keyless Go
CLK (W209) ¹	2005		•	•	Nicht für Fahrzeuge mit Keyless Go
E-Klasse (W211)	2005		•	•	Nicht für Fahrzeuge mit Keyless Go
GL (X164)	2006		•	•	Nicht für Fahrzeuge mit Keyless Go Identische Software zu Mercedes ML (W164)
ML (W164)	2006		•	•	Nicht für Fahrzeuge mit Keyless Go
R-Klasse (251)	2007			•	Nicht für Fahrzeuge mit Keyless Go
SLK (W171)	2005		•	•	Nicht für Fahrzeuge mit Keyless Go
Sprinter II (W906)	2006		•	•	3-Tasten Handsender
Sprinter Caravan (W906)	2006		•	•	2-Tasten Handsender
Viano (A639)	2005		•	•	Nicht für Fahrzeuge mit Keyless Go
Vito (A639)	2005		•	•	Nicht für Fahrzeuge mit Keyless Go
Mini					
Cooper II	2007			•	
Mitsubishi					
Outlander II (CW0)	2007			•	Auch für Fahrzeuge mit Smart Key
Nissan					
Micra III (K12)	2007			•	Für Funkfernbedienung
Micra III (K12)	2007			•	Für Intelligent Key
Note (E11)	2007			•	
Qashqai (J10 Facelift)	2008			•	Für Funkfernbedienung
Qashqai (J10 Facelift)	2008			•	Für Intelligence Key
Qashqai (J10)	2007			•	
X-Trail II (T31)	2008			•	Für Funkfernbedienung
X-Trail II (T31)	2008			•	Für Intelligence Key
Opel					
Agila B (H-B)	2008			•	
Peugeot					
207 CC (W)	2008			•	
207 SW (W)	2008			•	
207 (W)	2007			•	
307 (3)	2007			•	Power Blinker
307 (3)	2007			•	Logic Blinker, Entschärfen über mechanische Öffnung
308 (4 Facelift)	2008			•	
308 (4)	2007			•	Logic Blinker, Entschärfen über mechanische Öffnung
308 (4)	2007			•	Power Blinker
407 (6)	2007			•	Logic Blinker, Entschärfen über mechanische Öffnung
407 (6)	2007			•	
4007	2007			•	
Bipper	2008			•	

Typ	ab Baujahr	Matrix 1	Matrix 2	Brand	Bemerkungen
Peugeot					
Boxer II (Y)	2007			•	
Partner II	2008			•	
Partner Tepee (7)	2008			•	
Porsche					
Carrera S (997)	2007			•	
Renault					
Clio III (R)	2007			•	
Grand Modus	2008			•	
Kangoo II (W)	2008			•	
Laguna III (T)	2008			•	
Seat					
Altea (5P)	2004	•		•	
Cordoba (6L)	2006	•		•	
Ibiza (6L)	2005	•		•	
Leon (1P)	2005	•		•	
Skoda					
Fabia (6Y)	2004	•		•	
Octavia II (1Z)	2005	•		•	
Octavia (1U)	2004	•		•	
Roomster (5J)	2007			•	
Superb (3T)	2008			•	
Superb (3U)	2005	•		•	
Suzuki					
Splash (EX)	2008			•	
Toyota					
Auris (E15)	2007	•		•	
RAV4 III (XA3)	2006	•		•	
Yaris II (XP9)	2006	•		•	
Volkswagen					
Caddy (2K)	2004	•		•	
Crafter	2008			•	
Eos (1F) ¹	2007	•		•	Identische Software zu Golf V
Golf IV (1J)	2003			•	
Golf V (1K)	2004	•		•	
Golf Plus (1K)	2007	•		•	
Golf VI (1K)	2008	•		•	Identische Software zu Golf V
Passat (3C)	2005	•		•	Nicht für Fahrzeuge mit Kessy-System
Passat (3B)	2004			•	
Passat CC (3C)	2008			•	Nicht für Fahrzeuge mit Kessy-System

Typ	ab Baujahr	Matrix 1	Matrix 2	Brand	Bemerkungen
Volkswagen					
Polo (9N)	2004	•		•	
Scirocco III (13)	2008	•		•	Identische Software zu Golf V, Datenblatt Golf VI
T5 (7H)	2004	•		•	
Tiguan (5N)	2008	•		•	Identische Software zu Golf V
Touran (1T)	2004	•		•	
Touareg (7L)	2007			•	
Volvo					
C30 (M)	2007			•	
S60	2008			•	
S80	2008			•	
V50 (M)	2004	•		•	
V70	2008			•	
XC70 (B)	2008			•	

Matrix 1: Standardauslieferung

Matrix 2: Bitte geben Sie bei der Bestellung den Fahrzeugtyp an

Brand: Alle verfügbaren Protokollen einer spezifischen Fahrzeugmarke sind vorprogrammiert.
Bitte geben Sie bei der Bestellung die Fahrzeugmarke an.

Wichtige Informationen:

Bitte beachten Sie, dass die CAN-Bus Alarmanlage 4908 ausschließlich für Fahrzeugen mit Original-Funkfernbedienung ab Werk verwendet werden kann.

Bei Fahrzeugen mit Standheizung die Ultraschall-Sensoren durch Radarmodul (AM5462EUSAB) und eine Überbrückungsleitung (03CA0445A) ersetzen.

¹ Bei Cabriolets bitte ein Radarmodul (AM5462EUSAB) und eine Überbrückungsleitung (03CA0445A) mitbestellen.

Diese Liste wird ständig erweitert.

Bei Fragen zu unseren Alarmsystemen kontaktieren Sie bitte unsere Technik-Hotline unter 07275 913270